

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»

М.Ю. Зубов

«15» сентября 2020 г.



АВАРИЙНЫЙ АКТ

**состояния приема ливневой канализации с дождеприемной решеткой,
расположенного на участке между корпусами 11 и 17 по Ленинградскому
проспекту, д. 80**

г. Москва

15 сентября 2020 г.

Мы нижеподписавшиеся: главный инженер АО «СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» Королев И.Г., начальник участка ТВС службы эксплуатации «СОКОЛ» ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ» Бородин А.Н., инженер-теплотехник службы главного энергетика АО «СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» Божьев С.В. составили настоящий Акт о том, что при обследовании приема ливневой канализации с дождеприемной решеткой, расположенного на участке между корпусами 11 и 17 по Ленинградскому проспекту, д. 80, были выявлены следующие дефекты:

- обвал грунта;
- обвал асфальтового полотна;
- разрушение кирпичной кладки.

Заключение: требуется реконструкция приема ливневой канализации с дождеприемной решеткой, расположенного на участке между корпусами 11 и 17 по Ленинградскому проспекту, д. 80.

Главный инженер
АО «СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»

Handwritten signature of Igor Korolev in blue ink, written over a horizontal line.

Королев И.Г.

Инженер-теплотехник службы главного
энергетика
АО «СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»

Handwritten signature of S.V. Bozhev in blue ink, written over a horizontal line.

Божьев С.В.

Начальник участка ТВС службы эксплуатации
«СОКОЛ» ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ»

Handwritten signature of A.N. Borodin in blue ink, written over a horizontal line.

Бородин А.Н.